



FICHA TÉCNICA



Obra	<u>Reparación de firmes y aceras de la calle V.</u>
Autora	Anna Costa Isern
Localización	Mequinenza, Zaragoza
Fecha	Febrero 2021

Descripción de las obras

Se lleva a cabo la reparación de firmes y aceras de la calle V. Debido al mal estado de los firmes, rigolas deformadas o inexistentes y aceras con altura elevada, se llevara a cabo nuevas pavimentaciones e instalaciones de recogidas de aguas pluviales.

Fases/elementos constructivos

Demoliciones	- Demolición y levantado del pavimento en calzadas y aceras.
	- Fresado del firme.
Pavimentación	- Pavimentación de aceras con baldosas hidráulicas, bordillos rebajados tipo badén y rigolas de hormigón in situ.
	- Elaboración de capa de rodadura con MBC (Mezcla Bituminosa en Caliente)
Instalaciones	- Nueva instalación de recogida de aguas pluviales con conexiones a la red general.
	- Modificación de sumideros , desplazando los existentes a la rigola.
	- Adaptación de las arquetas existentes en acera y calzada.
	- Reparación de colector existente.