



## FICHA TÉCNICA



<b>Obra</b>	<u>Restauración de la cornisa de la Iglesia de San Juan Bautista</u>
<b>Localización</b>	Chiprana, Zaragoza
<b>Fecha</b>	Junio de 2018

### Descripción de las obras

Se llevará a cabo la rehabilitación de la fachada de la Iglesia de San Juan Bautista de Chiprana. Además se llevará a cabo un acceso lateral totalmente accesible alternativo a la entrada principal.

### Fases/elementos constructivos

Rehabilitación en fachada	- <b>Reconstrucción de cornisa superior de fachada</b> mediante mimetización de las piezas con piedra artificial.
Apertura de puerta lateral	- <b>Apertura de hueco</b> en fachada lateral de mampostería por medios manuales, formación de dintel con vigas de hormigón pretensado y formación de jambas de mortero.
	- Colocación de <b>puerta de madera</b> .
	- Formación de <b>rampa de acceso</b> con acabado fratasado.