



FICHA TÉCNICA



Obra	<u>Reparación de urgencia del alcantarillado en la travesía de la Carretera A-221</u>
Autor	José Antonio Fustero Jaso
Localización	Sástago, Zaragoza
Fecha	Julio de 2020

Descripción de las obras

Se procede a la reparación de la conducción del alcantarillado que discurre a lo largo de la acera situada a pie del muro de mampostería que sirve separación entre la travesía y la Calle Portal de San Vicente, en Sástago. Las fugas de agua de dicho sistema están afectando a la capacidad portante del terreno pudiendo afectar a la estabilidad del muro.

Fases/elementos constructivos

Actuaciones previas	- Demolición de la acera situada a pie de muro, bajo la cual discurren los conductos. Se incluye la eliminación de bordillos y ríoglas.
Sustitución de tubería	- Apertura de zanja con demolición y extracción de la tubería actual de hormigón, incluyendo pozos de registro y sumideros. - Instalación de nueva tubería de PVC protegida por prisma de hormigón. Incluye instalación de pozos de registro necesarios.
Recomposición de calzada	Reposición de la urbanización de la acera, incluyendo ríogla, bordillos, pavimento y sumideros.