

## FICHA TÉCNICA



<b>Obra</b>	<u>Proyecto Básico y de Ejecución para Actuación de Reparación en Pabellón Polideportivo de Sástago.</u>
<b>Autor</b>	Carlos Aldea Eroles
<b>Localización</b>	Sástago, Zaragoza
<b>Fecha</b>	Octubre 2020

### Descripción de las obras

El mal estado de las cubiertas y fachadas del Pabellón de Deportes impedían el uso de las instalaciones debido a las continuas filtraciones que acababan en el interior del recinto. Además el uso de este había fomentado el deterioro de los vestuarios y alicatados.

### Fases/elementos constructivos Pabellón Polideportivo de Sástago

Actuaciones previas	Limpieza y retirada del enfoscado deteriorado de la fachada.
	Desbroce de terreno para realización de aceras.
	Picar con martillo rompedor el pavimento y los alicatados interiores.
Fachada Principal	Realización de enfoscado hidrófugo.
	Aplicación de nueva capa de acabado mediante la aplicación de imprimación de fondo incoloro al disolvente.
Pavimentación	Formación solera de hormigón armado y bordillo de hormigón para la <b>acera perimetral</b> de la fachada norte.
	Realizado de <b>solado de baldosa</b> de gres con tile porcelánico .
	Puesta de <b>azulejos</b> que conformará el alicatado del baño.
Cubierta	Aprovechamiento de la cubierta de fibrocemento mediante <b>proyección de espuma rígida</b> de poliuretano que servirá como aislamiento.
	Protección de rayos UV a la espuma de poliuretano mediante <b>elastómero de poliuretano</b> .
	Ejecución de <b>remate</b> de chapa con paramentos verticales.
Revestimientos	<b>Solado</b> realizado con hormigón y predispuesto de un enchado de piedra caliza.
	Reposición de encuentro con fachada mediante <b>mortero hidrófugo</b> .
Acabados	<b>Pintar</b> toda la cerrajería de la fachada así como la rotulación de escudos, logos y letras.