



FICHA TÉCNICA



Obra Rehabilitación de cerramiento de piedra en el huerto del Convento de los Franciscanos

Localización Caspe, Zaragoza

Fecha Diciembre de 2018

Descripción de las obras

Se procede a la rehabilitación de un muro de cerramiento que cierra el huerto del convento de los Franciscanos.

Fases/elementos constructivos

Actuaciones previas	<ul style="list-style-type: none">- Demolición de muros de mampostería preexistentes.- Relleno, extendido y apisonado de zahorras.
Construcción de muro	<ul style="list-style-type: none">- Base de muro consistente en zapata de hormigón.- Continuación de hiladas de bloque también de hormigón en la cara interior del muro posteriormente enfoscadas.- Revestimiento de mampostería recuperada en la cara exterior del muro.- Colocación de pieza de mampostería de remate.
Recomposición de la calzada	<ul style="list-style-type: none">- Recolocación de adoquín en zona afectada próxima al muro.